



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 97/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта г. Томск, улица Залесская, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2571,8 кв.м (в том числе подземных 1 этаж)
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7931,25 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска, (МАДОУ № 40)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Томск, ул. Артема, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко, 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способности 145 мест
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения автобуса № 53 Степановка - ТомНИИВС (НПО Вирион),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1,2 км,

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (холмистая местность,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (О, С, Г, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У) ДУ(О,К,Г,С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025 годы в рамках исполнения Плана МАДОУ № 40 г. Томска (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) производится в течение 12 месяцев со дня выполнения мероприятия по повышению доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата «___»___201_г

<http://zhit-vmeste.ru/>, <http://madou40-tomsk.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» 201_г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 акта _____ от «___» 201_г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
№ 40
Н.Г. Андриянова
«02» 09 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 97/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта г. Томск, улица Залесская, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей (в том числе подземных 1) - 2 571,8 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска (МАДОУ № 40)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Томск, ул. Артема, 26
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко, 41а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения автобуса № 53 Степановка - ТомНИИВС (НПО Вирион), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1,2 км.

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать -холмистая местность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

<http://zhit-vmeste.ru/> , <http://madou40-tomsk.ru/>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
№ 40
Н.Г. Андриянова
«02» 09 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 97/2**

«02» 09 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска

1.2. Адрес объекта г. Томск, ул. Залесская, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2571,8 кв.м (в том числе подземных 1 этаж)

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7931,25 кв.м

1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта 2015

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска (МАДОУ № 40)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Томск, ул. Артема, 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения автобуса № 53 Степановка - ТомНИИВС (НПО Вирион),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1,2 км

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать холмистая местность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (О, С, Г, К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У) ДУ(О,К,Г,С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2020-2025 годы в рамках исполнения Плана МАДОУ № 40 г. Томска

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) производится в течение 12 месяцев со дня выполнения мероприятия по повышению доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru/> , <http://madou40-tomsk.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы Н.Г. Андриянова,
заведующий МАДОУ № 40 г. Томска

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Кот Н.В. _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз Стещенко А.А. _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол
№ ____)

Комиссией МАДОУ № 40 г. Томска _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ № 40 г. Томска,

г.Томск, ул.Залесская, 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№ 2,5,6,8,	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте на входе на территорию	Все	Оборудование доступными элементами информации об объекте на входе на территорию	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№8	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		№ 20	Отсутствие площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов не далее 100 м от входа в здание. Отсутствие зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида.	Все	Оборудование парковки для инвалида	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН	Все	Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)		№13,14	Текущий ремонт
-------------------------	-----------------------------	--	--------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ № 40 г. Томска

г.Томск,ул.Залесская,16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№2	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть		№8	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№1,8 13	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		№ 19, 14	Не обеспечена задержка автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Есть небольшой порог. Отсутствие яркой контрастной маркировки двери.	все	Установка доводчика обеспечивающего автоматическое закрывание продолжительностью не менее 5 сек. Демонтаж порога. Нанесение яркой контрастной маркировки на дверь.	ТР
2.5	Тамбур				-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие как минимум одного входа, полностью приспособленного для МГН, с поверхности земли к зданию	все	Приспособление входов в здание для доступа МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ (О, С, К) ДЧ-И (У, Г)		№13 №17	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ № 40,
г. Томск, ул. Залесская, 16
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		№ 11, 19	Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, - не позволяют управлять одной рукой – не легкоуправляемые ; не легко доступные с обеих сторон; В вестибюле отсутствует звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	все	Оборудование приборов и устройств для легкоуправляемости и открывания и закрывания дверей. Организационные мероприятия – обеспечение доступности объекта при помощи ответственных работников ДОУ.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		№ 17	Отсутствие поручней с двух сторон на высоте 0,5, 0,7 и 0,9 м с завершающими частями длиннее на 0,3 м, Отсутствие на поручнях рельефных обозначений этажей.	все	Для категории (К) – приобретение ступенькохода. Оборудование поручней тактильными, рельефными опознавательными знаками.	Индивидуальные решения с тср
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствует пандус	все	Технические решения по оборудованию пандуса невозможны. Закупка ступенькохода.	Индивидуальные решения с тср

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	Отсутствует лифт	все	Технические решения по оборудованию лифта невозможны. Закупка ступенькохода.	Индивидуальны е решения с тср	
3.5	Дверь	есть	№ 9	Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей: - не позволяют управлять одной рукой – не легкоуправляемые, не легко доступные с обеих сторон. Отсутствие информирующих обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирования рельефными знаками. Отсутствие крепления двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Отсутствие яркой контрастной маркировки двери. Высокие пороги.	все	Демонтаж порогов, обустройство приборами и устройствами, обеспечивающими легкоуправляемость, задержку закрывания. Оборудование информирующими обозначениями, контрастной маркировкой в соответствии с потребностями инвалидов.	ТР	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 9	Высокие дверные пороги.	все	Демонтаж дверных порогов.	КР	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие специализированных средств	все	Оборудование специализированное	ТР	

				информации для инвалидов, тактильных (рифленых) поверхностей.		ыми средствами информации.	
--	--	--	--	---	--	----------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)		18,11	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с тор

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ № 40 г. Томска,

г.Томск,ул.Залесская,16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		№ 9, 11	Отсутствие специально выделенных мест для инвалидов и МГН. Отсутствие специальной мебели и оборудования для инвалидов и МГН. Отсутствие информирующих обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН. Высокие дверные пороги. Для категории(К) недостаточно места для маневра.	все	Оснащение специализированной мебелью и оборудованием для инвалидов и МГН, информирующим и обозначениями с учетом потребности инвалидов и МГН. Оборудование помещений с учетом потребностей инвалидов и МГН. Демонтаж дверных порогов.	ТР, Индивидуальные решения с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствие информирующих обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН, специально обустроенных мест с учетом потребностей инвалидов и МГН.	все	Оборудование информирующими обозначениями с учетом потребностей инвалидов и МГН, и обустройство помещений с учетом потребностей инвалидов и МГН.	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У) ДУ (О, С, Г, К)		-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с тср

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилых помещений нет _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ № 40 г. Томска,
г.Томск,ул.залесская,16
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		№ 12,10	Ширина дверного проема менее 0,9м, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие обратной связи.	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и МГН. Для категории(К) технические решения не возможны	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Для категории (К) нет места для маневра.	все	Технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие оборудованной для инвалидов и МГН туалетной комнаты. Отсутствие информирующих обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и МГН. Оснащение информирующим и обозначениями с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно гигиенических помещений	ДУ (О, С, Г) ДЧ-И (У) ВНД (К)		№12,10	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ № 40 г. Томска,
г.Томск,ул.залесская,16
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		№ 11,19	Отсутствие специализированных визуальных средств с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оснащение визуальными средствами с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие специализированных акустических средств с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оснащение акустическими средствами с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие специализированных тактильных средств с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оснащение тактильными средствами с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специализированных средств информации с учетом потребностей инвалидов и МГН	все	Оснащение специализированными средствами информации с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		№ 11,19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детского сада №
40 г.Томска, адрес-г.Томск,ул.Залесская,16
на 2020 год**

№№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 40 г.Томска</u>	г.Томск,ул.Залесская,16	97/2	Оснащение специализированными средствами информации с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР	ДПВ			Н.Г. Андриянова	
				Демонтаж дверных порогов	КР	ДПВ			Н.Г. Андриянова	
				Оборудование помещений специализированной мебелью и оборудованием с учетом потребностей инвалидов и МГН	ТР	ДПВ			Н.Г. Андриянова	
				Оборудование санитарно-гигиенического помещения с	ТР	ДУ (К) ДЧИ (О,С,Г,У)			Н.Г. Андриянова	

				учетом потребностей инвалидов и МГН						
				Приобретение технических средств реабилитации, в том числе кресло- коляска, ступенькоход.	Индиви дуальн ые решени я с ТСР	ДУ (К)			Н.Г. Андрянова	

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт
ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

